

WARUNKI TECHNICZNE

wykonania odnowy nawierzchni odcinka drogi gminnej Nr 004082T Gózd-Jęgrzna w gminie Łączna, od km 0+000 do km 0+580

I. STAN ISTNIEJĄCY DROGI

1. Szerokość jezdni (korony) drogi

od km 0+000 do km 0+400 szerokość jezdni 3,0m,
pobocza ziemne szerokości 0,5 – 1,0m , szer. korony 5,0 m

od km 0+400 do km 0+580 szerokość jezdni 3,0m – 4,3m
pobocza ziemne szerokości 0,5 -1,0m , szer. korony 5,0 m

2. Rodzaj i stan nawierzchni

Na całej długości odcinka nawierzchnia tej drogi wykonana jest z brukowca przysypanego warstwą kruszywa lub namulonego piasku. Na szczycie wzniesienia w km 0+160 do km 0+260 nawierzchnia jest rozjeżdżona, z głębokimi koleinami. Droga w połowie przebiega po terenie a na odcinku wysokiego wzniesienia po stronie prawej w nasypie a po stronie lewej w głębokim wykopie. Teren przyległy do drogi na początku i końcu odcinka stanowią działki budowlane zagospodarowane i działki rolne, a na wzniesieniu drogi występują po stronie prawej nieużytki a po stronie lewej uprawy rolne. Szerokość pasa drogowego działki 63/1 i 63/2 zaznaczona na mapie ewidencji gruntów wynosi 10,0 m. W terenie pas drogowy nie jest zastabilizowany i trudny do odtworzenia z uwagi na ukształtowanie terenu oraz zarośnięte pobocza i skarpy - krzewami jeżyn i samosiejkami. Trasa drogi pozałamywana w miejscach naturalnych przeszkód, tj. skarpa wykopu ,zarośnięte pobocza, wysoki nasyp.

3. Warunki gruntowo – wodne

- rodzaj gruntu: nie badano
- poziom wody gruntowej: w obrębie przepustu w km 0+407 dość wysoki, tj. 0,5m poniżej terenu, na pozostałym poniżej 1,0 m od terenu

4. Rowy i urządzenia odwadniające

Na przeważającej części odcinka istniejące rowy są zarośnięte i zamulone na głębokość około 30cm.

Na odcinku od km 0+050 do km 0+530 rów po stronie lewej.

Na odcinku od km 0+407 do km 0+590 rów po stronie prawej.